



Secretaria Municipal de Infraestrutura
SEINFRA

Rua Cornélio Paes, S/N ao lado da AABB - Ginásio, Serrinha
Tel.: 3261-8314

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

REFORMA DA PRAÇA ASTROGILDA GUIMARÃES (PRAÇA MORENA BELA)



Foto 01 – Remoção das rampas de acessibilidade para execução dentro das normas técnicas.



Foto 02 – Remoção da pedra portuguesa, execução de intertravado e concreto para pista de caminhada. Execução de quiosque após remoção da barraca para venda de acarajé.



Foto 03 – Remoção dos equipamentos de ginástica, instalação em área única e maior. Execução da pista em concreto para caminhada, pergolado e piso intertravado no local.



Foto 04 – Remoção dos equipamentos de ginástica, instalação em área única e maior. Execução da pista em concreto para caminhada, pergolado e piso intertravado no local.



Foto 05 – Demolição e remoção das placas de concreto e bancos. Execução de concreto polido para atividades e esportes.



Foto 06 – Remoção de pedra portuguesa em todo perímetro da praça. Nova área de circulação executada com passeios em intertravado formato raquete.



Foto 07 – Remoção de pedras de concreto. Execução em pisograma.



Foto 08 – Remoção do palco e demolição em piso de concreto. Execução de novo palco locado mais centralizado e novo piso em concreto polido.



Foto 09 – Remoção do piso polido da área dos quiosques. Execução de novo piso em concreto polido.




Foto 10 – Remoção de placas de concreto.



Foto 11 – Remoção de paralelepípedo. Execução em piso sextavado próximo a fonte luminosa, que será removida para execução de fonte interativa.



Foto 12 – Remoção de pedra portuguesa e retirada de meio fio. Reassentamento de meio fio com novo alinhamento para execução de área para vagas de motos entre os canteiros.



Foto 13 – Remoção de paralelepípedo. Execução em piso sextavado próximo a fonte luminosa, que será removida para execução de fonte interativa.



Foto 14 – Área interna dos quiosques. Execução de novo piso em concreto e reforma geral dos quiosques.



Foto 15 – Área de canteiro a ser aplicado grama. Remoção de piso antigo para execução de novos pisos.



Foto 16 – Área externa dos quiosques. Demolição e execução de novos quiosques.



Foto 17 – Área do parque a ser instalado um novo conjunto de brinquedos com grama sintética e cercas em eucalipto.



Foto 18 – Banheiros a serem demolidos. Execução de novos banheiros com instalações novas.



Foto 19 – Remoção de bancos em concreto. Execução de DOG PARK. Área para animais.



Foto 20 – Elevação de piso para execução de calçada compartilhada, executada em piso intertravado retangular.

Will

WILLER CUNHA PRAXEDES CAVALCANTE

ENG CIVIL